

通学路安全対策一覧表

学校名	危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校からの意見・要望	交通安全対策内容または進捗状況	備考	位置No
名寄小学校	東1条北1丁目と2丁目の間	東1条北1丁目付近	歩道にかけて駐車している車両があり、見通しが悪い。	歩道の確保を行うための取り締まり等をお願いしたい。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。		名小①
	大橋通	北4丁目と5丁目の間	高速での車両の交通量が多い	取り締まりの強化をお願いしたい。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。		名小②
	西1条通り	西1条通り	歩道にかけて駐車している車両があり、見通しが悪い。	歩道の確保を行うための取り締まり等をお願いしたい。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。		名小③
	西3条通り	西3条通り	交通量が多く、路上駐車が多い。	取り締まりの強化をお願いしたい。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。		名小④
名寄南小学校	国道40号線と昭和通間の豊栄川沿い道路	名寄市西6条南12丁目	豊栄川沿いは、イオン等の建設により、南側に住宅やアパートも増え、交通量も多く、名中側、旧王子マテリア側は通学路になっていますが、横断歩道がありません。 令和元年度にも同様の要望書を提出しており、通行注意を喚起する大型看板2枚が設置されましたが、住宅地がイオン周辺、40号線をまたいだ王子板紙南側や名寄高校付近にのびており、地域住民からも登下校の危険を指摘する声が続きます。	速度制限30キロ規制となったが、車の交通量が多い。更なる安全対策をお願いしたい。	・30キロ規制対応済。新たな対策を検討中。		南小①
	ハルニレ通と豊栄通交差点	名寄市西12条南8丁目	信号がなく速度の速い車が多い。	信号の設置要望をしたが交通量が少ないため、認められなかった。何か別の交通安全対策を検討してほしい。	・引き続き児童に対し、交通安全指導を実施。歩行者用の警戒表示を設置。今後、対策効果の検証。		南小②
	道道名寄停車場線	名寄市西1条～3条南9丁目	歩行者用信号機がないため、信号に気付かず飛び出しが多い。	歩行者用信号機を設置してほしい。	・歩行者用信号機設置済。今後、対策効果の検証。	道道	南小③
名寄東小学校	下川国道(名農キャンパス付近)	名農キャンパス付近	見通しがよくて車の速度も速い。大型車の交通量も多い。	名寄東小学校区安全マップを年に1度更新し、教職員で共通理解を図り、児童に指導を行っている。	・速度抑止対応として、エスコートライン及び注意看板を設置済。今後、対策効果の検証。	国道	東小①
	道道旭名寄線・名寄神社坂付近	名寄神社付近	坂のため、スピードが出ている車が多い。		・注意看板設置済。今後、対策効果の検証。	道道	東小②

通学路安全対策一覧表

学校名	危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校からの意見・要望	交通安全対策内容または進捗状況	備考	位置No
名寄西小学校	昭通とハルニレ通の交差点	北海道名寄市西10条南1丁目	歩行者用信号がないため、信号に気付かず飛び出しが多い。	歩行者用信号を設置してほしい。新1年生が入学当初から一ヶ月程度は指導、見ている状況である。	・歩行者用信号機設置済。今後、対策効果の検証。		西小①
	ハルニレ通栄町団地集会所管理事務室交差点	名寄市西11条北1丁目	横断歩道がなく危険。	横断歩道の設置要望をしたが、道路の構造上難しく必要性も認められなかった。交通安全対策について助言いただきたい。	・引き続き児童に対し、交通安全指導を実施する。		西小②
	空き家がある	北海道名寄市西5条南4丁目	屋根が落ちており崩れる危険性あり	簡易なロープが張られており立ち入りはできないが、解体等早めの対応をお願いしたい。	・所有者に対し継続して改善を求める。		西小③
	空き家がある	北海道名寄市西6条南3丁目	屋根の傾斜が車道側にある。冬場は落雪の危険がある。	落雪の危険があるため、対策をしてほしい。	・関係者と折衝中。		西小④
	児童センターへ向かう道	名寄市西10条北1丁目	児童センターへも通じる道になっているが、冬場に歩道の除雪がされていない。	歩道の除雪をお願いしたい。	・児童センターと協議し、R5年度より南側歩道の除雪を実施する。		西小⑤
	空き家があり、崩れている物置がある	西12条南1丁目	物置が崩れており、強風時などに危険がある。	簡易ロープを張るとともに、崩れているものの撤去をお願いしたい。	・引き続き、撤去要請を続けていく。		西小⑥
中名寄小学校	国道239号線	名寄市字朝日、日彰	見通しが良いため車の速度が上がりやすい。	夏場は、安全安心会議で看板を設置しているが速度を落とす効果は薄い。冬場は看板が見えない。速度減速の効果がある対応をお願いしたい。	・今後、路面表示対策を検討。	国道	中名寄①
	国道239号線・白樺カントリー倶楽部入口	名寄市字日彰	横断歩道がなく危険。	速度減速の効果がある対応をお願いしたい。	・今後、路面表示対策を検討。	国道	中名寄②
	国道239号線・朝日農場入口	名寄市字朝日	横断歩道がなく危険。車の速度も上がりやすい。	速度減速の効果がある対応をお願いしたい。	・今後、路面表示対策を検討。	国道	中名寄③
智恵文小学校	智恵文郵便局交差点	名寄市字智恵文	横断歩道がない。	横断歩道の設置を要望したが、交通量が少なく智恵文駅で降りる児童がいないため認められなかった。交通安全対策について助言いただきたい。	・横断歩道設置基準に満たないため、引き続き児童に対し、交通安全指導を実施する。	道道	智恵文小①
風連中央小学校	名寄市風連町緑町56番地交差点	名寄市風連町緑町	一旦停止の線がなく、車が飛び出してくる。	一旦停止の線の設置を要望したが、交通量が少ないため、認められなかった。何か別の交通安全対策を検討してほしい。	・歩行者用警戒表示を設置済。今後、対策効果の検証。		中央小①
	東3号通	名寄市風連町西町	児童の出入りが多い	学校前にガードレールがない。ガードレールの設置をお願いしたい。	・ガードレール設置は難しいため、交通安全指導の継続実施。		中央小②
智恵文中学校	天智橋	名寄市智恵文	歩道のない箇所がある。	橋前後の歩道整備を早急をお願いしたい。	・歩道設置済。今後、対策効果の検証。	道道	智恵文中①
	名寄美深道路バイパス降り口	名寄市智恵文	バイパス降り口一時停止の不十分な車が出てくる。	取り締まりの強化をお願いしたい。	・継続して交通指導取締りを実施する。	国道	智恵文中②