

通学路安全対策箇所一覧表

学校名	危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	交通安全対策又は進捗状況等	令和6年10月進捗状況	備考	位置No
名寄小学校	東1条北1丁目と2丁目の間	東1条北1丁目付近	歩道にかけて駐車している車両があり、見通しが悪い。	(名寄警察署) 継続して交通指導取締りを行います。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。 ・パトロール、街頭監視を実施。		名小①
	大橋通	北4丁目と5丁目の間	高速での車両の交通量が多い	(名寄警察署) 継続して交通指導取締りを行います。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。 ・パトロール、街頭監視を実施。		名小②
	西1条通り	西1条通り	歩道にかけて駐車している車両があり、見通しが悪い。	(名寄警察署) 継続して交通指導取締りを行います。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。 ・パトロール、街頭監視を実施。		名小③
	西3条通り	西3条通り	交通量が多く、路上駐車が多い。	(名寄警察署) 継続して交通指導取締りを行います。	・時間帯等を考慮し、取締りを継続する。 ・パトロール、街頭監視を実施。		名小④
名寄南小学校	国道40号線と昭和通間の豊栄川沿い道路	名寄市西6条南12丁目	豊栄川沿いは、イオン等の建設により、南側に住宅やアパートも増え、交通量も多く、名中側、板紙側は通学路になっていますが、横断歩道がありません。 令和元年度にも同様の要望書を提出しており、通行注意を喚起する大型看板2枚が設置されましたが、住宅地がイオン周辺、40号線をまたいだ王子板紙南側や名寄高校付近にのびており、地域住民からも登下校の危険を指摘する声が続きます。	(名寄警察署) 最高速度30キロに速度規制済みです。	・引き続き、取締りを継続する。 ・R6.7.16～R6.10.15まで可搬型ハンブの試験設置を実施。		南小①
	ハルニレ通と豊栄通交差点	名寄市西12条南8丁目	信号がなく速度の速い車が多い。	(名寄警察署) 引き続き学校から児童に対し、交通安全指導をお願いします。	・引き続き児童に対し、交通安全指導を実施する。		南小②
名寄西小学校	ハルニレ通栄町団地集会場管理事務室交差点	名寄市西11条北1丁目	横断歩道がなく危険。	(名寄警察署) 引き続き学校から児童に対し、交通安全指導をお願いします。	・引き続き児童に対し、交通安全指導を実施する。		西小②
	空き家がある	北海道名寄市西5条南4丁目	屋根が落ちており崩れる危険性あり	(市環境生活課) 引き続き所有者に対し、改善を求める連絡を行う。	・所有者に対し継続して改善を求める。		西小③
	空き家がある	北海道名寄市西6条南3丁目	屋根の傾斜が車道側にある。冬場は落雪の危険がある。	(市環境生活課) 相続人調査の結果を元に、引き続き所有者に対し雪降ろしを行うよう注意喚起していく。	・今年度も雪降ろしをするよう注意喚起を行う。		西小④
	児童センターへ向かう道	名寄市西10条北1丁目	児童センターへも通じる道になっているが、冬場に歩道の除雪がされていない。	(市都市整備課) 通行人数を考慮し、片側だけでも除雪可能か検討中です。	・R5年度から南側歩道の除雪を実施しており、今年度も実施予定。		西小⑤
	空き家があり、崩れている物置がある	西12条南1丁目	物置が崩れており、強風時などに危険がある。	(市環境生活課) 所有者に対し、破損部分の撤去を要請しているが改善されていない状況である。他機関と連携し対策が可能か検討していきたい。	・引き続き、所有者に連絡を取り撤去要請を続けていく。		西小⑥

学校名	危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	交通安全対策又は進捗状況等	令和6年10月進捗状況	備考	位置No
中名寄小学校	国道239号線	名寄市字朝日、日彰	見通しが良いため車の速度が上がりがやすい。	(土別道路事務所)注意看板を設置済みです。 (名寄警察署)引き続き、パトカーによる警戒を実施します。	・今後、路面表示対策を検討。 ・速度の取り締まりを継続して行う。	国道	中名寄 ①
	国道239号線・白樺カントリー倶楽部入口	名寄市字日彰	横断歩道がなく危険。	(土別道路事務所)注意看板を設置済みです。	・路面表示を整備した。	国道	中名寄 ②
	国道239号線・朝日農場入口	名寄市字朝日	横断歩道がなく危険。車の速度も上がりやすい。	(土別道路事務所)注意看板を設置済みです。 (名寄警察署)引き続き、学校から児童に対し交通安全指導をお願いします。同路線の交通指導取締りを実施します。	・路面表示を整備した。	国道	中名寄 ③
風連中央小学校	東3号通	名寄市風連町西町	児童の出入りが多い	(教育委員会)ガードレール設置は難しいため、学校から児童に対し交通安全指導を徹底するようお願いします。	・継続して安全指導をお願いします。		中央小 ①
智恵文小中学校	智恵文郵便局交差点	名寄市字智恵文	横断歩道がない。	(名寄警察署)引き続き、学校から児童に対し、道路を横断する前の左右の安全確認を徹底するように指導をお願いします。	・横断歩道設置基準に満たないため、引き続き児童に対し、交通安全指導を実施する。	道道	智恵文 ①
智恵文小中学校	名寄美深道路バイパス降り口	名寄市智恵文	バイパス降りロー一時停止の不十分な車が出てくる。	(名寄警察署)継続して交通指導取締りを実施します。	・継続して交通指導取締りを実施する。	国道	智恵文 ②

【新規箇所】

学校名	危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	意見・要望	安全対策	備考	位置No
名寄東小学校	学校前南側交差点横断歩道で停止してくれる車が少ない	東3条南3丁目	信号がなく横断歩道はあるものの、速度の速い車が多い。校門前だが、信号機が北側にあるので、減速する車が少ない。特に、冬季で横断歩道が雪で見えなくなると停車する車はほとんど見られない。	信号の設置は難しいにしても、速度減速に効果的な対策をお願いしたい。	(名寄警察署)信号の設置は難しい。パトロール等も行うが、ハンドサインでストップ運動の推進やPTAの協力等、学校でも可能な取り組みを検討してほしい。 (都市整備課)雪山の排雪については、状況により対応する。		東小①
中名寄小学校	国道239号線	日彰285番地	交通量が多く、速度が高い車両が目立つ。	児童が安心して渡れるように、横断歩道・手押し信号機を付けてほしい。	(名寄警察署)パトロール等は行うが、横断歩道・信号の設置は難しい。 (土別道路事務所)現地確認して、来年度に路面標示の施工を検討したい。		中名寄小①
風連中学校	農協格納庫前 交差点	名寄市風連町新生町211-1	見通しが悪く、急に車が進行してくる可能性がある	カーブミラーの設置。	(都市整備課)カーブミラーの設置または歩道への足跡マーク施工について有用性を検討します。		風中①
	JA道北なよろ 農産物検査場前 交差点	名寄市風連町本町	見通しが悪く、急に車が進行してくる可能性がある	カーブミラーの設置。	(都市整備課)カーブミラーの設置または歩道への足跡マーク施工について有用性を検討します。		風中②
智恵文小中学校	美深に向かって左折する交差点(国道40号)	名寄市宇智恵文11線	ガソリンスタンド側からJA側へ渡る信号機が青のときに、車道用信号機も青になるため、歩行者の死角から車両が交差点に入ってくる。東雲峠側から走行してきた車両が、信号機のセンサーが反応するのを待てず、赤信号でも進入してくる場合がある。	歩行者用信号と車両用信号の青になるタイミングをずらしてほしい。 ドライバーが気付きやすいところに注意喚起を呼び掛ける看板等を設置してほしい。 センサーの感度を上げたりするなど、ドライバーが信号無視をしないようにしてほしい。	(名寄警察署)タイミングをずらすことについては、別の事故発生につながる可能性があるため、慎重に対応します。センサーについては確認を行います。		智恵文③
	智恵文小中学校前の道路	名寄市宇智恵文11線北	速度規制がされているが、大型の車両や農業用の車両等の交通量が多い。街灯が少なく、部活後の下校時は暗くなる。	ドライバーに注意喚起を呼び掛ける看板(表示)やスクールゾーンを設定してほしい。 智小前の手押し信号機を智小中前に移設してほしい。街灯を増やしてほしい。	(名寄警察署)手押し信号機の移設については、現地確認を行い検討します。		智恵文④
	道道252号と交差する道路・その他40号線以外の通学道路	名寄市宇智恵文	歩道がなく、道幅が狭い上、街灯の数が少なく、見通しが悪い。	歩行者の姿が見えるよう街灯の設置を希望する。(農村地帯のため、そのほかの道路にも街灯が少なく、危険なため、設置を希望)	(都市整備課)外灯、防犯灯の設置については、現地確認を行い検討します。 (美深出張所)道路照明は必要箇所に設置済みです。		智恵文⑤